



Bandage

Ripara marmitte.

Fasciatura per riparare le lacerazioni delle marmitte di scarico e dei circuiti fumi.

- Lamina metallica e fascia termoindurente per la riparazione di estese lacerazioni delle marmitte e dei tubi di scarico dei motori, in generale dei circuiti fumi.
- Assicura la tenuta dei gas. Resiste alle elevate temperature di esercizio (400 °C in continuo).
- Non contiene amianto.
- 140 cm di lunghezza.



Confezioni e codici



Scatola
A0373